

## Подготовка основания

Основание должно соответствовать требованиям СП 71.13330.2017. Основание должно быть ровным, прочным, сухим, обладать несущей способностью. Перед нанесением, очистить поверхность от грязи и пыли, отслаивающихся старых покрытий и масляных пятен — всего, что может ухудшить адгезию к основанию. Для выравнивания основания рекомендуется использовать материалы из линейки Bergauf. Гладким поверхностям рекомендуется придать шероховатость.

Бетон должен иметь возраст не менее 3 месяцев, влажность не более 4%, цементно-известковые и цементно-песчаные штукатурки — не менее 28 дней, влажность не более 4%, штукатурки Bau Putz Zement, Unter Bau — не менее 3 дней. Подготовленное основание необходимо обработать грунтовкой Bergauf Tiefgrund, Bergauf Aquagrunt или Bergauf Primagrunt (в зависимости от типа основания) и высушить в течение 4-х часов. Сильновпитывающие основания (например, ячеистый бетон) следует грунтовать дважды грунтовкой Bergauf Tiefgrund.

## Порядок проведения работ

Работы рекомендуется выполнять при температуре не ниже +5°C и не выше +30°C, не рекомендуется выполнять работы под прямыми солнечными лучами, на сквозняке.

Перед началом работы гидроизоляционную мастику Hydro-TEC Membrane следует перемешать в заводской таре. Продукт готов к применению.

Материал наносят на основание за два прохода кистью, валиком или шпателем в перекрестных направлениях слоем общей толщиной 1-1,5мм. Время высыхания после нанесения первого слоя составляет 2 часа, после второго слоя не более 6 часов (при нормальных условиях – температуре окружающей среды +20°C и относительной влажности воздуха 60%). Стыки вертикальных и горизонтальных поверхностей следует дополнительно изолировать гидроизоляционной лентой Bergauf Hydrolenta, приклеив ее с помощью Bergauf Hydro-TEC Membrane.

К облицовке плиткой можно приступать примерно через 24 часа после нанесения последнего слоя с помощью плиточных клеев Bergauf Keramik Pro, Keramik Profi, Maximum Plus, Granit или Mosaik (в зависимости от вида и формата плитки).

## Техника безопасности

Не допускайте попадания материала в глаза и дыхательные пути. При попадании в глаза промыть большим количеством воды. При работе с продуктом необходимо использовать резиновые перчатки. Беречь от детей.

## Хранение и транспортировка

Хранить в плотно закрытой таре в складских помещениях при температуре не ниже +10°C и не выше +35°C. Гарантийный срок хранения в сухом помещении и закрытой заводской упаковке составляет 18 месяцев от даты изготовления.

Допускается 5-кратное замораживание общей продолжительностью не более 2-х недель при температуре не ниже минус 20°C. Не допускается нагрев выше +45°C.