

## Подготовка основания

Поверхность основания под укладку Гидроизоляционной ленты Bergauf HYDROLENTA должна быть очищена от пыли, грязи, масляных и жировых пятен, остатков краски, а также от всех других слабо прилегающих слоёв.

## Подготовка к проведению работ

- Открыть коробку
- Развернуть ленту и отрезать на требуемую длину.

## Монтаж

Уложите гидроизоляционную ленту вдоль стыка/угла на свеженанесённый слой гидроизоляции обмазочного типа Bergauf HYDROSTOP. Зона нанесения гидроизоляционного раствора должна быть на несколько сантиметров больше, чем ширина наклеиваемой ленты.

Гидроизоляционная лента укладывается основанием из сетки вниз таким образом, чтобы она полностью закрывала шов (стык).

Вдавите гидроизоляционную ленту Bergauf HYDROLENTA гладким металлическим/пластиковым шпателем или валиком, чтобы удалить все воздушные «пузыри». В деформационных швах гидроизоляционную ленту Bergauf HYDROLENTA необходимо укладывать в форме петли «омега». Следующий слой гидроизоляции обмазочного типа Bergauf HYDROSTOP наносят поверх перфорированной краевой части ленты с небольшим заходом на эластомер так, чтобы его средняя часть оставалась непокрытой, при этом предыдущий гидроизоляционный слой должен быть затвердевшим, но ещё влажным. Слой гидроизоляции Bergauf HYDROSTOP поверх ленты рекомендуется наносить в 2 слоя толщиной 1 мм каждый. Второй слой Bergauf HYDROSTOP необходимо наносить на частично высохший первый слой, не ранее, чем через 2 часа после нанесения первого.

## Техника безопасности

Не допускайте попадания материала в глаза и дыхательные пути.

Материал безопасен, не требует особых условий утилизации.

## Хранение

В сухом помещении в заводской упаковке при комнатной температуре.

Гарантия на качество материала 5 лет при условии использования в течение 24 месяцев с даты производства.

Гарантийный срок хранения 24 месяца с даты производства.

Изготовитель не несет ответственности при несоблюдении технологии работ с материалом, за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данной инструкцией, а также в случае ввода посторонних компонентов и веществ в систему с продуктом.